石狮45度背面开槽机厂家直销

生成日期: 2025-10-22

工構机	主要特	占
フロイ留イカ	+ + +	ᄶ

- 1、双缸汽油发动机,强动力可加快施工 速度及施工效率,避免开槽不均或破口现象。
- 2、配置**技术双元净化器及三级空气过滤装置,过滤系统采用双层过滤装置和转片式滤清器,增加空气净度,防止发动机吸入灰尘,而降低发动机的磨损,有效延长发动机寿命。
- 3、发动机,提供平稳动力,减少震动。
- 4、快停系统紧急制动开关,可以有效保护操作人员。轻轻按下停机开关,发动 机关闭,刀在4秒内停止转动。
- 5□60w照明灯,可供阴暗天气安全施工使用。
- 6、进口品牌高级免维护电瓶,寿命更长,工作期间可自行充电,更省心、更 耐用、更快捷。
- 7、采用电动推杆可调节开槽刀升降,开槽深度指示器使施工人员根据需要控制开槽深度。
- 8、裂缝定位指示针,保证落刀准确,能使开槽机准确的沿裂缝进行开槽避免作业错误。
- 9、防溅链长度□**140mm**□防溅链宽度□**330mm**□防尘档板尺寸□**320×260mm**□可有效防止开槽作业所产生的碎石飞溅,确保施工作业安全。

石狮45度背面开槽机厂家直销
开槽机不转的解决方法
开槽机不转 (无声)
产生原因: 1、电源线折断; 2、电源开关损坏; 3、电刷炭体损坏
排除方法: 1、检查、更换电源线; 2、检查、更换电源开关; 3、检查、更换电刷
开槽机不转 (有声)
产生原因: 1、齿轮损坏; 2、轴承损坏; 3、定子松动; 4、转子故障; 5、定子故障; 6、电刷接触不良
排除方法: 1、检查、更换齿轮; 2、检查、更换轴承; 3、紧固定子总成固定螺栓; 4、检查、更换转子; 5、检查更换定子; 6、检查、更换电刷。
石狮45度背面开槽机厂家直销
开槽机的维护与保养
1. 数控机床的使用环境, 对于数控机床比较好使其置于有恒温的环境和远离震动较大的设备和有电磁干扰的设备.
2. 电源要求.
3. 数控机床应有操作规程, 进行定期的维护, 保养, 出现故障注意记录保护现场等,

第2页/共6页

4. 数控机床不宜长期封存, 长期会导致储存系统故障, 数据的丢失.
5. 注意培训和配备操作人员,维修人员及编程人员数控机床的维护章程数控系统的维护.
6. 严格遵守操作规程和日常维护制度.
7. 防止灰尘进入数控装置内, 漂浮的灰尘和金属粉末容易引起元器件间绝缘电阻下降, 从而出现故障甚至损坏元器件.
8. 定时清扫数控柜的散热通风系统.
9. 经常监视数控系统的电网电压, 电网电压范围在额定值的85%~110%.
9. 定期更换存储器用电池.
10. 数控系统长期不用时的维护, 经常给数控系统通电或使数控机床运行温机程序.
因为开槽机机身布局杂乱,体积较大,给平常的清洁带来了必定的难度,因而很多人无视了对他的清洁养护。 坚持水电开槽机的清洁,能取得抱负的开槽作用并确保操作安全。主张每半年要对开槽机进行一次完全的清洁, 用毛刷刷去外表的尘埃,用专业的洗涤液对尘垢多的当地清洁,并及时放在通风处晒干,避免生锈.
发动开槽机发动机之前,要确保各轴瓦等一些光滑部位得到合理的光滑,发动后比及水温升至40℃-50℃时再开端工作,而且禁止长期超负荷的工作。冬天封闭开槽机后,要比及水温下降到40℃-50℃时,放净冷却水牖,写入防冻液。

开槽机有什么用

开槽机主要用于沥青、水泥路面裂缝病害处治时的开槽作业。通过六片特质刀片快速将不规则裂缝整理成均匀的凹槽,形成新的结合面。优化灌缝材料与缝槽的接触层面,加强灌缝材料与缝槽侧壁粘结的紧密性。

开槽机操作程序

- 1、机床开动前,必须仔细检查和螺帽以及各部螺钉是否牢固,如发现有松动现象,必须及时拧紧;
- 2、安装时注意切削方向,不准逆转;
- 3、主为顺时针转向;
- 4、进料开槽前, 先确认气动装置是否打开并压紧工件于活动推台上和靠紧定位板, 手不准靠近刀口处;
- 5、当机床发生故障时应立即将电源切断,并停止作业,派专人进行修理调整,机床不准带病运转;
- 6、材料在加工前应首先检查上是否有铁钉、沙石活节等,不锈钢刨槽机以防损坏活节飞出伤人;
- 7、机床清扫、擦润滑油以及拆除换锯片和清刀口屑物等,必须切断机床电源;
- 8、机床要有指定人员操作、调整及维修,对机床不熟悉的人员严禁使用;

9、工人操作时应配戴耳塞、护眼镜等劳保用品。
10、机器的维护保养按《设备操作、维护、保养制度》执行。
石狮45度背面开槽机厂家直销 石狮45度背面开槽机厂家直销
开槽机设备在工厂实际工作中要安全规范的操作,平时多注意一点,安全操作。开槽机设备怎样安全操作呢。首先,开槽机设备在运行中,不要将容易滑落或倾倒的物品放在桌台上、踏板、支板上;通常禁止进入有危险或者注意标牌表示的场所,不要不经意的出手触摸设备;工具类物品使用完后要返还在原来所规定的位置上,防止由于忘记放回原处而导致的;设备的高速运转辊子很多,为了防止发生危险,对操作人员的服装要注意:要穿安全鞋,上衣要塞进裤子中,上衣口袋中不要放入任何物品,除特殊情况外,一般不要戴手套。
机械设备要安全规范的操作,不能因为贪图一时的省事而酿成大错,在使用开槽机系列机器设备一定要安全规 范,小心谨慎,防止的发生。
机器运行不良时,我们该怎么办?
我们在使用机器设备时,如发现设备有异常声音或危险状态时,要立即停止运行设备,确认如下的事项,恢复 正常状态后,确认确实安全后才能再重新运行。
石狮45度背面开槽机厂家直销
晋江市宏岸机械设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有

组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在福建省泉州市等地区的机械

及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**宏岸机械和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!